

重 要

株式会社 ベイオーク

平成 29 年 11 月吉日

会員各位

保証書規約・検査評価基準改定のご案内

拝啓 晩秋の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

会員の皆様には、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、オークション規約の第 3 条、保証書における規約の改定。

また車種構成部品の多様化に対応すべく検査評価基準の一部を改定させていただくことになりました。

会員の皆様にはご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

【改定日】平成 29 年 11 月 15 日 A A より適用

保証書規約改定のご案内

ベイオーク オークション規約 改定内容

裁定規定 (原文抜粋)

保証書・リモコン類・ナビロム・その他部品の有無の申告が事実でない場合、その出品店は、下記の通りにペナルティーを支払う義務を有します。

(a)保証書がない場合

10 万円を上限とし、落札車両価格の 3% のペナルティー対応とする。

メーカー保証書の定める保証期間内においてはキャンセル可能とする。但しこの場合ペナルティーは有りません。

保証書条件

- ・メーカーが発行している新車保証書とし、保証期間内の場合、保証継承が可能なもの。
- ・保証書欄にて車台番号が確認出来ること、ただし保証期間外の保証書については、当該車両の保証書である事が分かればこの限りではない。
- ・ベイオークが保証書として認めるもの。

検査評価基準（修復歴） 改定のご案内

【改定日】平成29年11月15日AAより適用

改定内容 検査評価基準（修復歴）

ピラー基準線		
	現行	変更後
交換	ロッカーハ° 祉上端の基準線上方より ピラー交換扱い	ロッカーハ° 祉の立ち上がりより上方の 10cmの高さよりピラー交換扱い 下方はロッカーハ° 祉交換扱い
BP	ロッカーハ° 祉上端の基準線上方より ピラーBP扱い	ロッカーハ° 祉の立ち上がりより上方の 10cmの高さよりピラーBP扱い 下方はロッカーハ° 祉BP扱い
歪み	ロッカーハ° 祉上端の基準線上方より外板を 介しての500円玉の範囲を超える凹みは ピラー歪み扱い	ロッカーハ° 祉の立ち上がりより上方の 10cmの高さより上の外板を介しての 500円玉の範囲を超える凹みは歪み扱い 下方はロッカーハ° 祉歪み扱い

第一メンバー（フロント）		
	現行	変更後
定義	袋状の形状で且つ溶接で接合されている ものを第一メンバーとする	形状に係りなく溶接で接合されているも のを第一メンバーとする

トランクフロア・Rフロア		
	現行	変更後
交換・爪跡	0点	変更無し
歪み	0点	奥行き500円玉大程度の範囲を超える 歪み・BP跡は修復歴
BP跡	0点	拳大程度の範囲を超える歪み・BP跡 は修復歴